

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
КГБУК «Красноярская краевая
филармония»
Ю.А.Кулакова



07.06. 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
(Здание КГБУК «Красноярская краевая филармония»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилые помещения;
- 1.2. Адрес объекта: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 8 этажей, 26 000 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1983г., реконструкция здания – 2010г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - полное наименование: Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Красноярская краевая филармония», краткое наименование: КГБУК «Красноярская краевая филармония»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049. г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная, краевая;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная, краевая;
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123А;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1. Сфера деятельности: культура;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 2500 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ост. «БКЗ», автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «гостиница Октябрьская» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «Академия музыки и театра» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: частично автобусы, троллейбусы, личный транспорт;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: незначительные;

3.3.7 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основ категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нуждается частично
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 07.06. 2016 г.
2. Акт обследования объекта: № 1 от 07.06. 2016 г.

6. Подписи


Позолотин А.А.

Кузьмин А.В.

Галактионов М.В.

Бабаш Д.Н.

Никишанов С.В.



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор КГБУК
«Красноярская краевая филармония»
Ю.А.Кулакова

07.06.2016 г.

АНКЕТА

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
(Здание КГБУК «Красноярская краевая филармония»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилые помещения;
- 1.2. Адрес объекта: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 8 этажей, 26 000 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1983г., реконструкция здания – 2010г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - полное наименование: Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Красноярская краевая филармония», краткое наименование: КГБУК «Красноярская краевая филармония»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная, краевая;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная, краевая;
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123А;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1. Сфера деятельности: культура;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 2500 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ост. «БКЗ», автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «гостиница Октябрьская» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «Академия музыки и театра» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: частично автобусы, троллейбусы, личный транспорт;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: незначительные;

3.3.7 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нуждается частично
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Подписи:

Позолотин А.А.

Кузьмин А.В.

Галактионов М.В.

Бабаш Д.Н.

Никишанов С.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
«Красноярская краевая филармония»
Ю.А.Кулакова

07.06.2016 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № 1
(Здание КГБУК «Красноярская краевая филармония»)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилые помещения;
- 1.2. Адрес объекта: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 8 этажей, 26 000 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1983г., реконструкция здания – 2010г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - полное наименование: Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Красноярская краевая филармония», краткое наименование: КГБУК «Красноярская краевая филармония»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049. г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1. Сфера деятельности: культура;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 2500 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ост. «БКЗ», автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «гостиница Октябрьская» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, личный транспорт; ост. «Академия музыки и театра» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: частично автобусы, троллейбусы, личный транспорт;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м;
 - 3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;
 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 3.2.6 Перепады высоты на пути: незначительные;
 3.3.7 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нуждается частично
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложения:

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |


Позолотин А.А.

Кузьмин А.В.

Галактионов М.В.

Бабаш Д.Н.

Никишанов С.В.



6. Подписи

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) - нежилые помещения, 660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
1.6	Общие требования к зоне	В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие: - хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); - наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); - выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; - наличие мест отдыха (рекомендуется).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: С целью адаптации территории, прилегающей к зданию, для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание - нежилые помещения - 660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть							
2.2	Пандус (наружный)	есть							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть,							
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь не оборудована кнопкой вызова	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Оснастить беспроводной кнопкой вызова	Индивидуальное решение ТСП	
2.5	Тамбур	есть							
2.6	Общие требования к зоне	<p>- основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне;</p> <p>- при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом;</p> <p>- при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать</p>							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (С, Г, У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - нежилые помещения
660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	есть						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
3.7	Общие требования к зоне	<p>- с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям;</p> <p>- требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации;</p> <p>- при организации путей движения на объекте обеспечивается:</p> <p>- использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки, прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов;</p> <p>- обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной окантовки каждой ступени лестницы примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В (С, Г, У)			индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания, нежилые помещения, 660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
4.6	Общие требования к зоне	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение инвалидов не менее 5% мест в концертных залах, но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей; - коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения; - с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу; - помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; - размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий; 						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, С, У)			не нуждается

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – (Концертные залы) соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений - нежилые помещения, 660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть							
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Не обеспечен доступ к помещениям: гардероб	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Устройство пандуса	Индивидуальное решение с ТСП	
5.4	Общие требования к зоне	<p>- наличия на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более).</p> <p>Организациями культуры обеспечиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов); - условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы 							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обустройства пандуса в гардероб требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте - нежилые помещения , 660049 г. Красноярск, проспект Мира, д.2Б

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				Все категории инвалидов	Установить информационный сенсорный терминал (напольный компьютер с сенсорным экраном) со специальным программным обеспечением	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
6.2	Акустические средства	нет				с нарушениями слуха	Обустройство информационной системой для слабослышащих	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
6.3	Тактильные средства	нет			Предупреждающие и направляющие элементы информирования для инвалидов отсутствуют; Объект не оснащен знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;	с нарушениями зрения	Устройство тактильной мнемосхемы - Применение направляющей тактильной плитки, лент	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
6.4	Общие требования к зоне	<p>- Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легко читаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.</p> <p>- Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).</p> <p>- Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения системы информации на объекте требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств